


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sopralluogo del 18.01.2018

AREE ESTERNE E PROSPETTI



Immagini 1-2 - Viste da GoogleMaps. Indicato sommariamente il fabbricato condominiale e l'area esterna (corte esclusiva Sub.27 e posto auto Sub.33) dell'unità residenziale Sub.26



Foto 1 – Prospetto est - Vista dalla Piazza Don Rino Brasola. Indicato sommariamente l'unità immobiliare Sub.26 con portico e corte esclusiva Sub.27



Foto 2 – Prospetto sud-ovest con indicato sommariamente il compendio immobiliare Subb.26-27



Foto 3 – Prospetti nord-ovest con indicato sommariamente il compendio immobiliare Subb.26-27



Foto 4 - Sistemazione area esterna Sub.1 a est del Lotto. Indicato sommariamente con il riquadro il Posto auto di proprietà Sub.33 (l'ultimo da sud)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sopralluogo del 18.01.2018

UNITA' RESIDENZIALE SUB.26



Foto 1 – Ingresso dell'appartamento dal Portico comune Sub.6



Foto 2 – Pranzo-Soggiorno – Ripresa fotografica dalla porta d'ingresso. A destra angolo cottura e sul fondo due porte-finestra per accedere al Portico e alla Corte esclusiva. A sinistra il muro in cortongesso elevato per ricavare una Camera da letto. Presenti muffe lungo le pareti perimetrali esterne.



Foto 3 – Pranzo-Soggiorno



Foto 4 - Camera da letto ricavata nel Pranzo-Soggiorno-Letto. Porta-finestra per accedere al Portico.



Foto 5 - Camera da letto con ingresso dal Pranzo-Soggiorno



Foto 6 – Antibagno – Ripresa fotografica dal Pranzo-Soggiorno. A destra caldaia murale.



Foto 7 – Bagno – ripresa fotografica dall'Antibagno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sopralluogo del 18.01.2018

PORTICO AL SUB.26 – CORTE ESCLUSIVA SUB.27 – POSTO AUTO SCOPERTO SUB.33

ZONE CONDOMINIALI COMUNI



Foto 1 – Portico



Foto 2 – Portico – ripresa fotografica dalla Corte esclusiva



Foto 3 – Corte esclusiva – angolo nord-est



Foto 4 - Corte esclusiva – ripresa fotografica dal Portico



Foto 5 - Posto auto scoperto di proprietà



Foto 6 – Corte comune Sub.1 – area nord



Foto 7 – Portico comune Sub.6



Foto 8 – Ingresso condominiale Sub.7 con vano contatori